







บัญชีแนบท้าย ทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ  
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ (ชื่อตามรายการทะเบียนครุภัณฑ์)	เหตุผลที่ส่งคืนหรือ สภาพการชำรุด	อ้างอิงเอกสาร	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 23	ตู้ MDB ขนาด ก*ย*ส = 1.60*0.80* 2.00M	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)
2	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 23	ตู้ DB 1 ชั้นที่ 2 ขนาด ก*ย*ส 0.80* 0.80*2.00M	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ (ชื่อตามรายการทะเบียนครุภัณฑ์)	เหตุผลที่ส่งคืนหรือ สภาพการชำรุด	อ้างอิงเอกสาร	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
3	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 23	ตู้ DB 1 ชั้นที่ 3 ขนาด ก*ย*ส 0.80* 0.80*2.00M	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)
4	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 23	ตู้ DB 1 ชั้น 4 ขนาด ก*ย*ส 0.80* 0.80*2.00M	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ (ชื่อตามรายการทะเบียนครุภัณฑ์)	เหตุผลที่ส่งคืนหรือ สภาพการชำรุด	อ้างอิงเอกสาร	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
5	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	ตู้ MDB ขนาด ก*ย*ส = 0.80*0.80* 2.00 M	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)
6	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ (ชื่อตามรายการทะเบียนครุภัณฑ์)	เหตุผลที่ส่งคืนหรือ สภาพการชำรุด	อ้างอิงเอกสาร	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
7	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 104 ตัว	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)
8	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ToyoDenki (เลขครุภัณฑ์ 01.21.169) หมายเลข 1	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุ(หลังเก่า)
9	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Unimaster (เลขครุภัณฑ์ 47.001.020.053 ) หมายเลข 2	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
10	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Fuji Air (เลขครุภัณฑ์ 49.001.020.017) หมายเลข 3	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
11	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Hanashi (เลขครุภัณฑ์ 46.01.14.010) หมายเลข 4	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ (ชื่อตามรายการทะเบียนครุภัณฑ์)	เหตุผลที่ส่งคืนหรือ สภาพการชำรุด	อ้างอิงเอกสาร	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
12	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Modern Air (เลขครุภัณฑ์ 45.01.14.008) หมายเลข 5	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
13	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Unimaster (เลขครุภัณฑ์ 47.001.020.052) หมายเลข 6	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
14	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Daisenko (เลขครุภัณฑ์ 50.001.020.013) หมายเลข 7	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
15	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Unimaster (เลขครุภัณฑ์ 47.001.020.051) หมายเลข 8	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
16	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ToyoDenki (เลขครุภัณฑ์ 01.21.161) หมายเลข 9	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
17	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ToyoDenki (เลขครุภัณฑ์ 01.21.165) หมายเลข 10	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
18	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ToyoDenki (เลขครุภัณฑ์ 01.21.167) หมายเลข 11	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ (ชื่อตามรายการทะเบียนครุภัณฑ์)	เหตุผลที่ส่งคืนหรือ สภาพการชำรุด	อ้างอิงเอกสาร	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
19	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ToyoDenki (เลขครุภัณฑ์ 01.21.162) หมายเลข 12	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
20	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ wiki (เลขครุภัณฑ์ 51.001.020.012) หมายเลข 13	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
21	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Eminent (เลขครุภัณฑ์ 44.01.14.079) หมายเลข 14	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
22	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ToyoDenki (เลขครุภัณฑ์ 01.21.163) หมายเลข 15	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
23	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Califonia (ไม่มีเลขครุภัณฑ์) หมายเลข 16	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
24	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Califonia (ไม่มีเลขครุภัณฑ์) หมายเลข 17	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า
25	ครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Unimaster (ไม่มีเลขครุภัณฑ์) หมายเลข 18	งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัย	รายการส่งคืน วัสดุ-อุปกรณ์		ดูสภาพและของ ณ อาคารพัสดุหลังเก่า